

MONTÁŽ OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 74 6077.

VNĚJŠÍ UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY MUSÍ BÝT PROVEDENO PAROPROPUSTNOU PÁSKOU.

VNITŘNÍ UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY MUSÍ BÝT PROVEDENO PAROTĚSNOU PÁSKOU.

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLSLAVSKÁ 3280–3285

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko | | VYPRACOVALA : Jitka Stehlíková | |
| KRAJ : Středočeský | OKRES : Mělník | OBEC : Mělník | KAT.ÚZEMÍ : Mělník |
| INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník | | STUPEŇ :projekt pro stavební povolení | PARÉ : |
| JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e–mail: jakub.dusatko@jdstav.cz | STAVBA : BYTOVÝ DŮM NAVRHOVANÝ STAV | FORMÁT : A4 | |
| | | DATUM : 12/2017 | |
| | | ARCH.ČÍSLO : 53_2017 | |
| OBSAH VÝKRESU : VÝPIS VÝROBKŮ | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 17 | MĚŘÍTKO : |